


Explosion Map **DX-1171**

نقشه انفجاری دستگاه دریل چکشی ۷۱۰ وات



Part List DX-1171

جدول لیست قطعات دستگاه دریل چکشی ۷۱۰ وات

No	Name	نام (قطعه)
1	screw	پیچ (چپ گرد)
2	chuck	سه نظام
3	output shaft	شفت
4	bearing	بلبرینگ
5	retaining ring	خار
6	gear	چرخدنده
7	spring	فنر
8	needle bearing	رولبرینگ
9	impact button	شاسی تغییر حالت
10	change plate	پین تغییر حالت
11	central support	فلنج
12	bearing	بلبرینگ
13	rotor	ارمیچر
14	stator	بالشتک
15	Assy copper brush holder	نگهدارنده
16	Assy copper brush holder	جاذغالی
17	carbon brush	ذغال
18	bearing	بلبرینگ
19	left housing	پوسته چپ
20	inductance	سلف
21	change button	شاسی تغییر جهت
22	switch	کلید
23	capacitor	خازن
24	cable sleeve	ته کابل
25	cable	کابل
26	screw	پیچ
27	right housing	پوسته راسته
28	handle support	واسطه
29	handle bolt	پیچ دسته کمکی
30	handle	دسته کمکی
31	handle cover	درپوش ته دسته کمکی
32	Depth rode plate	پلیت
33	Depth rode	خطکش