


Explosion Map DX-9420

نقشه انفجاری دستگاه سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات



Part List DX-9420

جدول لیست قطعات دستگاه سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)
1	LEFT CLAMSHELL	پوسته چپ
2	SUPPORT RING	حلقه فلزی
3	BARREL	روکش
4	HEAT GUN CAN	روکش فلزی
5	MICA LINER	کاغذ میکا
6	HEATING ELEMENT	المنت
7	FAN HOUSING	روکش پروانه (روی)
8	SCREW	پیچ
9	FAN	پروانه
10	SCREW	پیچ
11	MOTOR SUPPORT	روکش زیری پروانه
12	MOTOR	موتور
13	SCREW	پیچ
14	PCB	برد
15	BACK INNER COVER	روکش برد
16	KNOB	شاسی
17	BACK COVER	کاور عقبی
18	SCREW	پیچ
19	PCB FOR SWITCH	برد کلید
20	SWITCH COVER	شاسی کلید
21	SWITCH	کلید
22	X2 CAPACITOR	خازن
23	TERMINAL BLOCK	ترمینال
24	CORD GUARD	بست
25	CORDING BUSHING	ته کابل
26	CORD SET	کابل
27	RIGHT CALMSHELL	پوسته راست
28	SCREW	پیچ